

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 комбинированного вида н.п.Африканда**

Адрес: 184220, г. Полярные Зори, н.п.Африканда, ул.Мира д.2
Тел.(815-32) 6-21-15 e-mail: [doy2 -pz@mail.ru](mailto:doy2-pz@mail.ru)

**Отчет о выполнении предписания № 49 от 25.10.2018 ФМБА
Межрегионального управления №118 ФМБА России
в 2018-2019 учебный год**

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению	Ответственный	Сроки
1	Уровни искусственной освещенности привести в соответствии требованиями п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 , п.4.2. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 в медицинском кабинет (рабочий стол),в помещениях спальни и игровой разновозрастной группы, раздевальной ясельной группы	приобретение новых светильников	заведующий, завхоз	приобретение светильников до 29.10.2019
2	Значение коэффициента пульсации привести в соответствии с требованиями п.7.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 , п.3.1., п.п. 3.1.7. Таблице 2 2.2.1/2.1.1.1.1278-03 в музыкальном и спортивном залах, разновозрастной группе(помещения раздевальной и игровой), ясельной группе(раздевальная и игровая), младшей группе(игровая , спальная)	приобретение и установка новых светильников	заведующий, завхоз	май-август 2019
3.	В соответствии с требованиями п.5.1., п.5.2, п.5.4 Главы V СанПиН 2.4.1.3049-13 в групповых устранить нарушения целостности подоконников, оконных блоков, поверхности шкафов для хранения инвентаря, поверхности душевых поддонов, облицовочных плиток в зоне санитарных узлов; во 2 мл.группе (3-4 года) в зоне санитарного узла устранить нарушения целостности поверхности канализационного стояка; в помещении буфета 2 разновозрастной группы(4-6 лет) устранить нарушения целостности внутренней отделки стен, поверхности раковины; в помещении буфета	ремонт в зоне санузла, установка нового поддона, приобретение кухонных шкафов; ремонт в помещении буфета, замена раковин ремонт в помещении	заведующий, завхоз заведующий, завхоз заведующий,	по мере финансирования по мере финансирования май- октябрь 2019

	подготовительной группы устранить нарушения целостности внутренней отделки потолка, внутренней поверхности раковины, в туалете внутренней отделки потолка в месте расположения канализационной трубы	буфета, замена раковин, ремонт в туалете	завхоз	
4	Обеспечить соответствие качества горячей воды по санитарно-химическим показателям «мутность», «железо общее» в соответствии с требованиями п.9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.5 Табл. 4 СанПиН 2.4.1.1074-01; п.3.4, п.п. 3.4.1. Табл.2 СанПиН 2.4.1.1074--01	проведение баканализа	ст.медсестра, заведующий	согласно программы производственного контроля
5	Обеспечить соотношение пищевых веществ белков, жиров, углеводов в соответствии с требованиями п.15.1. табл.3 к СанПиН 2.4.1.3049-13	проведение баканализа	ст.медсестра, заведующий	согласно программы производственного контроля
6	Предусмотреть ежедневное выполнение норм питания по овощам, свежим фруктам и в соответствии с требованиями п. 15.7 СП 2.4.1.3049-01	контроль выполнения рациона питания	ст.медсестра, заведующий	
7.	Контроль исследования и испытания по параметрам микроклимата, искусственной освещенности, коэффициентом пульсации, уровня шума в соответствии требованиями п.2.7. СП 1.1.1058-01		ст.медсестра, заведующий	по мере финансирования

Заведующий МБДОУ №2

С.П.Курочкина